

IPAC 500 Firmware Release NOTE V2.15-0.3a

CODE PRODUIT

IPAC500

DATE

28/02/2021

Changements depuis la version V1.73i-0.3a

- Nouveau Hardware pour la gestion de la caméra HD. Attention l'apparition de la version logiciel V2.15 impose le nouveau Hardware 2021. La rétrocompatibilité logiciel sera impossible.
- Double multi-flux vidéo, permettant de garder un flux vidéo SIP en parallèle du Streaming (Mjpeg Streamer, RTSP.).
- Ajout des réglages du capteur CMOS et serveur RTSP via les pages web locales du produit et ASM SETTINGS.
- Ajout Serveur RTSP.
- Suppression de l'entrée E3 (lié au nouveau hard 2021)

Problèmes résolus

- Correction de l'absence de DEBUG avec la connexion ASM SETTINGS.
- Gestion d'un Timeout des requêtes d'ouverture relais via ASM SETTINGS et ASIP STREAM (iOS et Android).
- Correction de l'affichage OSD sur ASIP STREAM PC lorsque le portier utilise plusieurs compte SIP.
- Amélioration des connexions avec ASM SETTINGS.
- Réactivation du service Vidéo avec ASM SETTINGS et ASIP STREAM (iOS et Android), permet de recevoir la vidéo d'un IPAC 500 sur ASIP STREAM (iOS ou Android) lorsque le portier utilise un compte SIP centrex (W3tel, ...) pour appeler un smartphone.