

IPAC 500 Firmware Release NOTE V1.73i-0.3a

CODE PRODUIT

IPAC500

DATE

25/06/2020

Changements depuis la version V1.72

- Gestion du VLAN 802.1Q.
- Ajout du mode Appel Direct.

Problèmes résolus

- Suppression de l'écran noir lors d'un redémarrage à la suite d'une interruption très courte d'alimentation du système.
- Arrêt du système DHCP si le portier est configuré en adresse IP statique.
- Problème de gestion du Time Zone si NTP activé.
- Correction sur l'utilisation des caractères spéciaux dans le mot de passe Radius ainsi que dans l'adresse d'installation.
- Correction des imports des certificats SIP TLS.
- Amélioration de la connexion vers ASM-SETTINGS.
- Prise en compte du Proxy http.
- Amélioration des codes d'évènements envoyés vers ASM-SETTINGS.
- Correction de pages web.